



<b>Luftsportgeräte-Muster:</b>	<b>BRISTELL</b>
<b>Betroffene Seriennummern:</b>	Gemäß Mandatory Service Bulletin <b>ALL-SB-0-0-0-0-0001-2025</b>
<b>Gerätekenblatt-Nr.:</b>	66253
<b>Mitgeltende Unterlagen:</b>	BRM Bristell Mandatory Service Bulletin <b>ALL-SB-0-0-0-0-0001-2025</b>
<b>Hersteller:</b>	BRM AERO s.r.o., Letecká 255, CZ-686 04 Kunovice
<b>Musterbetreuer:</b>	BRM AERO s.r.o.
<b>Anlass:</b>	Bei der Wartung dieses Baumusters wurden fehlende Niete an Aussteifungswinkeln an einem Rumpfspannt festgestellt. Hierdurch kann die strukturelle Integrität und damit die Lufttüchtigkeit beeinträchtigt sein. Auf Veranlassung durch den Hersteller sind die Kontrolle und Abhilfemaßnahme verpflichtend durchzuführen.
<b>Maßnahmen:</b>	Kontrolle auf fehlende Niete und Installation der Niete gemäß Mandatory Service Bulletin
<b>Durchführung und Fristen:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Kontrolle gemäß der Anweisung des Herstellers vor dem nächsten Flug.</li><li>2) Die Durchführung kann durch eine sachkundige Person oder sachkundigen Betrieb erfolgen.</li><li>3) Die Durchführung ist in den Betriebsaufzeichnungen aufzunehmen und dem Prüfer Klasse 5 bei der nächsten Jahresnachprüfung vorzulegen.</li></ol>
<b>Hinweis des Luftsportgeräte-Büros:</b>	Für die Durchführung der Wartungsmaßnahmen ist der Halter verantwortlich. Bei Fragen bitte den Musterbetreuer/Hersteller kontaktieren.



DEUTSCHER AERO CLUB e.V.  
Luftsportgeräte-Büro

**Lufttüchtigkeitsanweisung**  
**LTA-Nr.: LSG 2025-01**  
**Datum der Bekanntgabe: 17.02.2025**

**Anmerkungen:**

Gemäß § 14 Abs. 2 Betriebsordnung für Luftfahrtgerät (LuftBO) dürfen Luftfahrzeuge nach dem in der Lufttüchtigkeitsanweisung angegebenen Termin nur in Betrieb genommen werden, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind.

**Rechtsbehelfsbelehrung:**

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Deutschen Aero Club e.V., Luftsportgerätebüro, Hermann-Blenk-Str.28, 38108 Braunschweig einzulegen.

LTAs des DAeC-Luftsportgeräte-Büros werden auch im Internet unter [www.daec.de](http://www.daec.de) publiziert.